

# Toko Wax Tip

5/10/20 km Classic, 08.30  
from 10.03. for **11.03.**



Unsere Experten sind sich einig - mit den folgenden Produkten sind Sie optimal auf die Strecke vorbereitet:

Our experts agree - with the following products, you're fully prepared to tackle the track:

Nos experts sont unanimes - avec les produits suivants, vous serez parfaitement préparé pour le parcours:

## Glide zone



Racing  
Waxremover



HP Hot Wax  
Universal and Warm  
2:1



Jet Powder  
Top Finish Warm



Structurite  
Yellow



Jet Liquid  
Top Finish Warm



Jet Bloc  
Top Finish Mid



### Belagsreinigung

- Belag reinigen (Racing Waxremover)
- Mit Kupferbürste den Belag ausbürsten
- Base Tex unter die Kupferbürste legen und Belag abwischen

### Heisswachs

- Belag mit dem High Performance Hot Wax einwachsen
- Mindestens 60 Min. auskühlen lassen
- Ski mit der Plexi Blade sauber abziehen
- Ski mit der Kupfer- oder Stahlbürste ausbürsten



### Base cleaning

- Cleaning the base (Racing Waxremover)
- Brush out the base with a copper brush
- Place the Base Tex under the copper brush and wipe off the base

### Hot Wax

- Apply the High Performance Hot Wax to the base
- Let it cool for at least 60 min.
- Cleanly remove the wax with the Plexi Blade
- Brush the skis with a copper or steel brush



### Nettoyage de la semelle

- Nettoyer la semelle (Racing Waxremover)
- Brosser la semelle avec une brosse en cuivre
- Placer le Base Tex sous la brosse en cuivre et essuyer la semelle

### Fartage à chaud

- Farter la semelle du ski avec le High Performance Hot Wax
- Laisser refroidir pendant au moins 60 min.
- Enlever proprement le fart avec la Plexi Blade
- Brosser les skis avec la brosse en cuivre ou en acier



4



5



### Pulverwachs

- Powder auf den Ski streuen und einbügeln
- Powder ca. 20 Min. auskühlen lassen
- Ski mit der Plexi Blade sauber abziehen
- Ski mit der Kupfer- oder Stahlbürste ausbürsten

### Powder Wax

- Sprinkle powder on the ski and iron in
- Allow the powder to cool for approx. 20 min.
- Remove the ski cleanly with the Plexi Blade
- Brush out the skis with the copper or steel brush

### Application de la poudre

- Saupoudrer la semelle du le ski et passer le fer
- Laisser refroidir la poudre pendant env. 20 min.
- Enlever proprement la poudre avec la Plexi Blade
- Brosser les skis avec la brosse en cuivre ou en acier

### Struktur

- Strukturgerät gleichmässig in eine Richtung über den Ski führen
- Mit leichtem Druck arbeiten

### Structure

- Guide the structure device evenly over the ski in one direction
- Work with light pressure

### Structure

- Passez l'appareil à structuré uniformément sur le ski de la pointe à l'arrière du ski
- Travailler avec une légère pression

### Jet Liquid Top Finish

- Nach der finalen Grundpräparation dünnflüssig aufsprühen
- Mindestens 1 Min. in waagrechter Position trocknen lassen
- Nach insgesamt 15 Min. Trockenzeit - ready to go! Kein Bürsten oder Polieren mehr erforderlich

### Jet Liquid Top Finish

- Spray on thinly after the final base preparation
- Leave to dry in a horizontal position for at least 1 min.
- After a total drying time of 15 min. - ready to go! No more brushing or polishing required

### Jet Liquid Top Finish

- Vaporiser une fine couche de produit après la préparation de base terminée
- Laisser sécher au moins 1 min. en position horizontale
- Après un temps de séchage total de 15 min. - ready to go ! PAS nécessaire de broser ou de polir

## Pushback zone



Nordic Klister  
Base Green  
ironed



Nordic Klister  
Red and Yellow  
2:1



Anwendung auf der nächsten Seite.

Application on the next page.

Applicazione alla pagina successiva.



### Vorpräparation Abstosszone

- Abstosszone mit Waxremover oder Gel Clean gut reinigen
- Abstosszone mit Sandpapier aufrauen
- Nordic Klister Base Green einbügeln und auskühlen lassen

### Rennpräparation Abstosszone

- Nordic Klister Red and Yellow im Verhältnis 2:1 auftragen

### Preparation of the Kick zone

- Clean the kick zone thoroughly with Wax Remover or Gel Clean
- Roughen the kick zone with sandpaper
- Iron in Nordic Klister Base Green and leave to cool

### Race Preparation – Kick Zone

- Apply Nordic Klister Red and Yellow in a ratio of 2:1

### Préparation de la zone de croche

- Bien nettoyer la zone de croche avec le Waxremover ou le Gel Clean
- Rendre la zone de croche rugueuse avec du papier de verre
- Repasser Nordic Klister Base Green et laisser refroidir

### Préparation de course – Zone d'appui

- Appliquer Nordic Klister Red and Yellow dans un rapport de 2:1



## Noch unsicher?

Hier gibt's noch mehr Expertenwissen für deine Skipräparation.

## Not sure yet?

Find more expert tips for your ski preparation here.


## Encore des doutes ?

Voici plus de conseils d'experts pour l'entretien de vos skis.



# Weather forecast for Klosters

Meteogram 10 Mar. at 12:00 – 13 Mar. at 00:00



## Long range forecast 10 Mar. – 17 Mar.

	00-12	12-00	Max/min temperature	Precipitation mm	Max/min wind m/s
Mon. 10 Mar.			8° / -1°	0.3	3 / 1
Tue. 11 Mar.			8° / -1°	0.5	3 / 1
Wed. 12 Mar.			8° / 0°	5	2 / 1
Thur. 13 Mar.			8° / -1°	0.5	3 / 1
Fri. 14 Mar.			5° / 0°	9.1	1 / 1
Sat. 15 Mar.			3° / -1°	3.5	1 / 1
Sun. 16 Mar.			2° / -2°	0.9	1 / 0
Mon. 17 Mar.			7° / -4°		1 / 0

More details at [www.yr.no](http://www.yr.no)