

Wax Tip Easy

15.01.2025 for 17.01.2025



Racing
Waxremover

All-in-One
Wipe & Brush or Hot Wax

Liquid Paraffin red (Base or
Performance or High Performance)

Nur während des Events!

-20%

auf alle Jet Top Finish
& High Performance
Produkte. Bei Sport &
Mode Strolz in Lech.

Strolz
Sport & Mode seit 1921



Belagsreinigung

- Belag reinigen (Racing Waxremover)
- Mit Kupferbürste den Belag ausbürsten
- Base Tex unter die Kupferbürste legen und Belag abwischen

Base cleaning

- Cleaning the base (Racing Waxremover)
- Brush out the base with a copper brush
- Place the Base Tex under the copper brush and wipe off the base

Nettoyage de la semelle

- Nettoyer la semelle (Racing Waxremover)
- Brosser la semelle avec une brosse en cuivre
- Placer le Base Tex sous la brosse en cuivre et essuyer la semelle

Wipe & Brush

- Belag mit dem All-in-One Wipe & Brush und Base Tex einwachsen
- Mindestens 25 min. einziehen lassen
- Belag mit der Base Brush Combi ausbürsten

Wipe & Brush

- Wax the base with the All-in-One Wipe & Brush and Base Tex
- Allow to soak in for at least 25 minutes.
- Brush the base with the Base Brush Combi

Wipe & Brush

- Faire pénétrer la cire dans la semelle à l'aide de l'All-in-One Wipe & Brush et de Base Tex
- Laisser agir pendant au moins 25 minutes
- Brosser la semelle à l'aide de la Base Brush Combi

Heisswachs

- Belag mit dem High Performance Hot Wax einwachsen
- Mindestens 60 Min. auskühlen lassen
- Ski mit der Plexi Blade sauber abziehen

Hot Wax

- Apply Hot Wax to the base
- Let it cool for at least 60 min.
- Cleanly remove the wax with the Plexi Blade
- Brush the skis with a copper or steel brush

Fartage à chaud

- Farter la semelle du ski avec le Hot Wax
- Laisser refroidir pendant au moins 60 min.
- Enlever proprement le fart avec la Plexi Blade
- Brosser les skis avec la brosse en cuivre ou en acier

Liquid Paraffin

- Je nach Level den jeweiligen Performance-Spray in Laufrichtung aufsprühen
- Nach ca. 30 Minuten mit der Polishing Brush Liquid Paraffin polieren

Liquid Paraffin

- Depending on the level, spray the respective performance spray in the direction of travel.
- After approx. 30 minutes, polish with the polishing brush liquid paraffin

Liquid Paraffin

- Selon le niveau, vaporiser le spray de performance correspondant dans le sens du poil
- Après environ 30 minutes, polir avec la brosse à polir et la paraffine liquide

Wax Tip Pro

15.01.2025 for 17.01.2025

1



Racing
Waxremover

2



HP Hot Wax
Universal (2/3) & Cold (1/3)

3



Jet Liquid
Top Finish Mid

4



Jet Bloc
Top Finish Mid

Nur während des Events!

-20%

auf alle Jet Top Finish
& High Performance
Produkte. Bei Sport &
Mode Strolz in Lech.

Strolz
Sport & Mode seit 1921

1



Belagsreinigung

- Belag reinigen (Racing Waxremover)
- Mit Kupferbürste den Belag ausbürsten
- Base Tex unter die Kupferbürste legen und Belag abwischen

Base cleaning

- Cleaning the base (Racing Waxremover)
- Brush out the base with a copper brush
- Place the Base Tex under the copper brush and wipe off the base

Nettoyage de la semelle

- Nettoyer la semelle (Racing Waxremover)
- Brosser la semelle avec une brosse en cuivre
- Placer le Base Tex sous la brosse en cuivre et essuyer la semelle

2



Heisswachs

- Belag mit dem High Performance Hot Wax einwachsen
- Mindestens 60 Min. auskühlen lassen
- Ski mit der Plexi Blade sauber abziehen

Hot Wax

- Apply Hot Wax to the base
- Let it cool for at least 60 min.
- Cleanly remove the wax with the Plexi Blade
- Brush the skis with a copper or steel brush

Fartage à chaud

- Farter la semelle du ski avec le Hot Wax
- Laisser refroidir pendant au moins 60 min.
- Enlever proprement le fart avec la Plexi Blade
- Brosser les skis avec la brosse en cuivre ou en acier

3



Jet Liquid Top Finish

- Nach der finalen Grundpräparation dünnflüssig aufsprühen
- Mindestens 1 Min. in waagrecht Position trocknen lassen
- Nach insgesamt 15 Min. Trockenzeit - ready to go! Ohne bürsten.

Jet Liquid Top Finish

- Spray on thinly after the final base preparation
- Leave to dry in a horizontal position for at least 1 min.
- After a total drying time of 15 min. - ready to go! No more brushing or polishing required

Jet Liquid Top Finish

- Vaporiser une fine couche de produit après la préparation de base terminée
- Laisser sécher au moins 1 min. en position horizontale
- Après un temps de séchage total de 15 min. - ready to go ! PAS nécessaire de brosser ou de polir

4



Jet Bloc Top Finish

- Jet Bloc Top Finish gleichmässig auf den Skibelag aufreiben
- In weiterer Folge mit (idealerweise Rotary) Fleece, Horsehair und Wool ausbürsten und polieren

Jet Bloc Top Finish

- Rub the Jet Bloc Top Finish evenly onto the ski base.
- Afterwards, brush and polish using fleece (ideally rotary), horsehair, and wool

Jet Bloc Top Finish

- Frotter uniformément le Jet Bloc Top Finish sur la semelle du ski.
- Ensuite, brosser et polir à l'aide de fleece (idéalement rotatif), de crin de cheval et de laine

**TOKO**

Experten- Statement

15.01.2025 for 17.01.2025

“Die Produktauswahl des **Jet Bloc als Top Finish** ist unter den gegebenen Bedingungen das entscheidende Element. Er bildet das zentrale Bindeglied zwischen Schnee und Skibelag und sorgt dafür, dass der Ski bei diesen Konditionen **maximal beschleunigt** wird.

Der Jet Bloc wirkt dabei wie ein kurzer Power-Boost: Durch seine Struktur und Formel optimiert er den direkten Kontakt zum Schnee, reduziert Reibung im entscheidenden Moment und ermöglicht eine sofortige Geschwindigkeitsentfaltung.

Gleichzeitig spielt er perfekt mit dem darunterliegenden Jet Liquid Top Finish zusammen. Dieses wird durch den Druck und die Bewegung so aktiviert, dass es auf molekularer Ebene optimal zur Beschleunigung beiträgt. Gerade beim Weissen Ring, wo jedes Hundertstel zählt.

Wolfgang Greif, Toko TecRep & Experte

Nur während des Events!

-20%


auf alle Jet Top Finish
& High Performance
Produkte. Bei Sport &
Mode Strolz in Lech.



Sport & Mode seit 1921

Weather forecast for Lech

Meteogram 15 Jan. at 10:00 – 18 Jan. at 00:00



Long range forecast 15 Jan. – 22 Jan.

	00–12	12–00	Max/min temperature	Precipitation mm	Max/min wind m/s
Thur. 15 Jan.			4° / -7°		3 / 1
Fri. 16 Jan.			4° / -9°		3 / 1
Sat. 17 Jan.			7° / -5°		3 / 1
Sun. 18 Jan.			6° / -6°		2 / 1
Mon. 19 Jan.			4° / -10°		2 / 1
Tue. 20 Jan.			3° / -12°		2 / 1
Wed. 21 Jan.			1° / -13°		1 / 1
Thur. 22 Jan.			3° / -12°		1 / 1